



Inventário das Fazendas do Vale do Paraíba Fluminense



Instituto Estadual do Patrimônio Cultural
Secretaria de Estado de Cultura - RJ



Parceria:



Instituto Cultural
Cidade Viva

denominação
Fazenda Escobar

código
AI - FO5 - VR

localização
Estrada Volta Redonda-Getulândia

município
Volta Redonda


época de construção
século XIX

estado de conservação
detalhamento no corpo da ficha

uso atual / original
residencial / fazenda de café

proteção existente / proposta
nenhuma / tombamento

proprietário
particular



situação e ambiência

As ruínas da Fazenda Escobar estão magnificamente localizadas sobre uma colina, da qual se descortina uma belíssima paisagem, repleta de morros recobertos, em sua maioria, por pasto. São elas delimitadas por muros de arrimo em pedra seca, trabalhados em ameias, resultando em uma forma característica do período medieval europeu.



coordenador / data
equipe

Vilma Lobo Abreu - dez 2007
Vilma Lobo Abreu

revisão / data
Alberto Taveira - abr 2008


Um nicho retangular no terreno, contido por pedras, deixa claro ser parte do porão da casa-sede, e registros de escada semicircular, em pedra de cantaria, indicam o antigo acesso principal à casa.

No terreno à frente da casa, contido pelos muros de arrimo, está o quadrilátero funcional de produção de café, com cerca de 2.500m². Outro quadrilátero retangular, perfeitamente plano, se localiza nos fundos do que teria sido a casa-sede.

O terreno que envolve a muralha está precariamente loteado e ocupado por barracos. Há, inclusive, uma pequena igreja católica.







1 FAZENDA ESCOBAR
Planta de Situação escala: 1/750

